



# Installation Instructions Window Kit for Trektop NX Twill

**Vehicle Application:**  
**Jeep Wrangler Unlimited (JK) 4 Door**  
2007 – 2018  
Part Number: 58423

## Installation Tips

Before you begin installing your new Trektop NX, please read all the instructions thoroughly.

### For a smooth fit:

For easier installation, the top should be installed at a temperature above 72° F. Below this temperature, the fabric may contract an inch or more, making it difficult to fit the vehicle.

It is normal for the fabric to contract and wrinkle when stored in the shipping carton. Within a few days after installation, the fabric will relax and the wrinkles will disappear.



Safety glasses should be worn at all times when installing this product.



## Tools



Safety Glasses

## Installation Time



2 Hours

## Support

We're here to help!  
Go to [www.Bestop.com](http://www.Bestop.com) and click "Contact Us"

## Skill Level



1 - Easy



This product is designed primarily to enhance the appearance of the vehicle and to shield the occupants from ordinary weather conditions. Do not rely in any way on the components of this product to contain the occupants within the vehicle, or to protect against injury or death in the event of an accident, This product will not protect the occupants from falling objects. Never operate the vehicle in excess of manufacturer's specifications.

### WEAR SEAT BELTS AT ALL TIMES

Read and follow, precisely, all installation instructions provided when installing this product. Failure to do so may result in a poor fit and could place occupants of the vehicle in a potentially dangerous situation.



## Installation Instructions Window Kit for Trektop NX Twill

Vehicle Application:  
Jeep Wrangler Unlimited (JK) 4 Door  
2007 – 2018  
Part Number: 58423

### Sugerencias de Instalación

**Antes de empezar a instalar esta unidad, lea atentamente todas las instrucciones.**

**Para un buen ajuste:**

Para facilitar la instalación, el producto debe instalarse a temperaturas superiores a 72 °F (22 °C).

Por debajo de esta temperatura, la tela puede encogerse una pulgada o más, lo que dificultaría su ajuste al vehículo.

Es normal que la tela se contraiga o arrugue cuando está guardada en la caja de empaque. A los pocos días después de la instalación, la tela se relajará y las arrugas desaparecerán.



#### ADVERTENCIA

Este producto se diseñó principalmente para mejorar la apariencia del vehículo y proteger a los ocupantes de las condiciones climáticas comunes. De ninguna manera piense que los componentes de este producto pueden servir como medio de contención para los ocupantes del vehículo o que pueden protegerlos contra lesiones o la muerte en caso de accidente. Este producto no protegerá a los ocupantes contra caídas de objetos. Nunca conduzca este vehículo fuera de las especificaciones del fabricante.

#### USE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO

Lea y siga con precisión todas las instrucciones de instalación que se proporcionan para instalar este producto. Si no lo hace, podría producirse un mal ajuste que colocaría a los ocupantes del vehículo en una situación potencialmente peligrosa.



#### PRECAUCIÓN

Debe usar gafas protectoras en todo momento durante la instalación de este producto.

### Conseils pour l'installation

**Lire toutes les instructions au complet avant de commencer l'installation de cet assemblage.**

**Pour un ajustement sans problème :**

Afin de faciliter l'installation, ce produit doit être installé à des températures au-dessus de 72 °F (22 °C).

Sous cette température, le tissu peut rétrécir d'un pouce (2,5 cm) ou plus, ce qui rendra l'ajustement sur le véhicule difficile.

Il est normal que le tissu rétrécisse et plisse pendant qu'il est dans la boîte d'expédition. En quelques jours après l'installation, le tissu se détendra et les plis disparaîtront.



#### AVERTISSEMENT

Ce produit est conçu principalement pour améliorer l'apparence du véhicule et pour protéger les occupants des conditions météorologiques usuelles. Ne jamais se fier aux composants de ce produit pour se protéger de blessures ou de la mort en cas d'accident. Ce produit ne protégera pas les occupants des chutes d'objets. Ne jamais utiliser le véhicule au-delà des caractéristiques techniques indiquées par le fabricant.

#### PORTER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS

Lire et suivre, très fidèlement, toutes les instructions d'installation fournies lors de l'installation de ce produit. Ne pas suivre cette consigne peut causer une installation inadéquate et mettre les occupants du véhicule dans une situation potentiellement dangereuse.



#### MISE EN GARDE


Des lunettes de sécurité doivent être portées en tout temps lors de l'installation de ce produit.




**Installation Instructions**  
**Window Kit for Trektop NX Twill**

**Vehicle Application:**  
**Jeep Wrangler Unlimited (JK) 4 Door**  
2007 – 2018  
Part Number: 58423




## Included Parts




**Step 1**





**Step 1**



**Step 1**








**Note**

When installed correctly, there will be only one (1) stitch line visible and it will be facing the door opening.



**Step 3**



**Step 4**




**Step 5**







**Step 1**






**Step 2**






**Step 1**

**Step 2**



**Step 1**





## Care and Maintenance of your Bestop Product

Your Bestop product is made of the finest materials available. To keep it looking new and for the maximum possible wear, it will need periodic cleaning and maintenance.


**Fabric:** The fabric should be washed often using soap, warm water and a soft bristle brush. Rinse with clear water to remove all traces of soap. Bestop recommends using Bestop Cleaner (part no. 11201-00) and Bestop Protectant (part no. 11202-00) for Vinyl fabric and Bestop Twill Protectant (part no. 11207-00) for Twill fabric. Bestop Cleaner and Bestop protectant are specially formulated to provide a total cleaning and protection system. Bestop Cleaner safely removes the toughest stains, will not harm vehicle finishes, is biodegradable and environmentally friendly. Bestop Protectant protects against UV-fading, cracking and hardening, and repels dust, grease, dirt and mildew.

**Windows:** Keep windows clean to avoid scratching. DO NOT use a brush on the windows! Wash with a water-soaked cloth or sponge and a mild dishwashing detergent. Bestop recommends Bestop Vinyl Window Cleaner (part no. 11203-00), which safely cleans and protects vinyl windows and helps prevent UV damage. NEVER WIPE THE WINDOWS WHEN THEY ARE DRY. Be careful when cleaning snow or frost from the vinyl windows since they are easily scratched and may crack at low temperatures. DO NOT roll the sides or rear window in cold weather. The windows become stiff and will crack. Cracks caused by misuse in cold temperatures are not covered under warranty.

**Water:** Seeping through at the seams may be stopped by applying 3-M Scotchgard® on the inside of the seams.

**Snaps:** Keep snaps cleaned and lubricated with silicone to help prevent snaps from sticking to the studs. If a snap does become stuck to a stud, use a screwdriver and GENTLY pry apart to prevent permanent damage to the snap or the top fabric.

**Zippers:** Keeping zippers cleaned and lubricated with Bestop's Zipper Cleaner (part no. 11206-00) will help prevent damage and keep the zippers in smooth working condition. If a zipper opens behind the slider, the slider may have been spread apart. This problem can usually be repaired by using an ordinary pair of pliers to bring the sides back into parallel. Return slider to the end of the zipper in the normal Open position. Squeeze lightly at first and test the zipper. If the zipper continues to remain open squeeze more firmly with the pliers and try the zipper again. Repeat this procedure until the zipper operates correctly.



**For Bestop Warranty Information, Please go to;**  
<https://www.bestop.com/help/warranty-information/>





## Cuidado y mantenimiento de su producto Bestop

Su producto Bestop está fabricado con los mejores materiales disponibles. Para mantenerlo como nuevo y para el máximo desgaste posible, necesitará limpieza y mantenimiento periódicos.

**Tejido:** El tejido debe lavarse a menudo con jabón, agua tibia y un cepillo de cerdas suaves. de jabón. Bestop recomienda el uso de Bestop Cleaner (ref. 11201-00) y Bestop Protectant (ref. 11202-00) para el tejido de vinilo y Bestop Twill Protectant (ref. 11207-00) para el tejido de sarga. Bestop Twill Protectant (parte no. 11207-00) para tejido Twill. Bestop Cleaner y Bestop Protectant están especialmente formulados para proporcionar un sistema total de limpieza y protección. Bestop Cleaner elimina con seguridad las manchas más difíciles, no daña los acabados del vehículo, es biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. y respetuoso con el medio ambiente. Bestop Protectant protege contra la decoloración por rayos UV, el agrietamiento y el endurecimiento, y repele el polvo, la grasa, la suciedad y el moho.


**Ventanas:** Mantenga las ventanas limpias para evitar arañazos. NO utilice cepillos en los cristales. Lávelos con un paño o una esponja empapados en agua y un detergente lavavajillas suave. Bestop recomienda el Limpiador de Ventanas de Vinilo Bestop (pieza n° 11203-00), que limpia y protege de forma segura las ventanas de vinilo y ayuda a prevenir los daños causados por los rayos UV. protege los cristales de vinilo y ayuda a prevenir los daños causados por los rayos UV. NUNCA LIMPIE LOS CRISTALES CUANDO ESTÉN SECOS. Tenga cuidado al limpiar nieve o escarcha de los cristales de vinilo, ya que se rayan con facilidad y pueden agrietarse a bajas temperaturas. NO gire las ventanillas trasera cuando haga frío. Las ventanillas se vuelven rígidas y se agrietan. La garantía no cubre las grietas causadas por un uso incorrecto a bajas temperaturas. garantía.

**Agua:** La filtración a través de las costuras puede detenerse aplicando 3-M Scotchgard® en el interior de las costuras.

**Broches:** Mantenga los broches limpios y lubricados con silicona para evitar que se peguen a las tachuelas. Si un broche se queda pegado a un espárrago, utilice un destornillador y haga palanca SUAVEMENTE para evitar daños permanentes en el broche o en el tejido superior.

**Cremalleras:** Mantener las cremalleras limpias y lubricadas con el limpiador de cremalleras de Bestop (pieza n° 11206-00) ayudará a prevenir daños y a mantener las cremalleras en perfectas condiciones de funcionamiento. Si una cremallera se abre por detrás del deslizador, es posible que el deslizador se haya separado. Este problema puede

Este problema puede repararse normalmente utilizando un par de alicates ordinarios para volver a poner los lados en paralelo. Vuelva a colocar el deslizador al final de la cremallera en la posición normal de Apertura. Apriete ligeramente a fi rma y pruebe la cremallera. Si la cremallera continúa abierta apriete más fi rme con los alicates y pruebe de nuevo la cremallera. Repita este procedimiento hasta que la cremallera funcione correctamente.



**Para obtener información sobre la garantía de Bestop, visite;**

<https://www.bestop.com/help/warranty-information/>





## Entretien et maintenance des produits Bestop

Votre produit Bestop est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles. Pour qu'il conserve son aspect neuf et qu'il soit le plus résistant possible, il doit être nettoyé et entretenu périodiquement. d'un nettoyage et d'un entretien périodiques.


**Tissu:** Le tissu doit être lavé souvent avec du savon, de l'eau chaude et une brosse à poils doux. Bestop recommande d'utiliser Bestop Cleaner (référence 11201-00) et Bestop Protectant (référence 11202-00) pour le tissu Vinyl et Bestop Twill Protectant (référence 11207-00) pour le tissu Twill. Bestop Twill Protectant (référence 11207-00) pour le tissu Twill. Le nettoyant Bestop et le protecteur Bestop sont spécialement formulés pour fournir un système total de nettoyage et de protection. système de nettoyage et de protection complet. Bestop Cleaner élimine en toute sécurité les taches les plus tenaces, n'endommage pas les finitions des véhicules, est biodégradable et respectueux de l'environnement. biodégradable et respectueux de l'environnement. Le Bestop Protectant protège contre la décoloration due aux UV, les craquelures et le durcissement, et repousse la poussière, la graisse, la saleté et la moisissure.

**Fenêtres:** Gardez les fenêtres propres pour éviter les rayures. N'utilisez PAS de brosse sur les vitres ! Lavez-les avec un chiffon ou une éponge imbibés d'eau et un détergent à vaisselle doux. Bestop recommande le nettoyant pour vitres en vinyle Bestop (référence 11203-00), qui nettoie et protège les vitres en vinyle en toute sécurité et aide à prévenir les dommages causés par les rayons UV. qui nettoie et protège les vitres en vinyle en toute sécurité et aide à prévenir les dommages causés par les UV. N'ESSUYEZ JAMAIS LES VITRES LORSQU'ELLES SONT SÈCHES. Soyez prudent lorsque vous nettoyez la neige ou le givre sur les vitres en vinyle car elles se rayent facilement et peuvent se fissurer à basse température. NE PAS rouler les vitres latérales ou arrière par temps froid. par temps froid. Les vitres deviennent rigides et se fissurent. Les fissures causées par une mauvaise utilisation par temps froid ne sont pas couvertes par la garantie.

**Eau:** Les infiltrations au niveau des coutures peuvent être stoppées en appliquant du Scotchgard® 3-M à l'intérieur des coutures.

**Claquettes:** Nettoyez les boutons-pression et lubrifiez-les avec du silicone pour éviter qu'ils ne collent aux montants. Si un bouton-pression reste collé à un montant, utilisez un tournevis et écartez-le DOUCEMENT pour éviter d'endommager définitivement le bouton-pression ou le tissu supérieur.

**Fermetures à glissière:** Le nettoyage et la lubrification des fermetures éclair à l'aide du nettoyant pour fermetures éclair Bestop (référence 11206-00) permettent d'éviter les dommages et de maintenir les fermetures éclair en bon état de fonctionnement. Si une fermeture éclair s'ouvre derrière le curseur, il se peut que le curseur ait été écarté. Ce problème peut généralement être réparé en utilisant une pince ordinaire pour remettre les côtés en parallèle. Replacez le curseur à l'extrémité de la fermeture à glissière en position normale d'ouverture. Pressez légèrement au début et testez la fermeture à glissière. Si la fermeture reste ouverte, serrez plus fort avec la pince et essayez à nouveau la fermeture à glissière. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la fermeture éclair fonctionne correctement.



**Pour obtenir des informations sur la garantie Bestop, veuillez consulter;**

<https://www.bestop.com/help/warranty-information/>

